

Сверлильный станок на магнитном основании MDM-38




Напряжение	230В
Мощность двигателя	1300Вт
Диаметр сверления корончатым сверлом	12-38мм
Диаметр сверления спиральным сверлом	3-16мм
Масса	16кг

Сверлильный станок на магнитном основании - модель специально разработана для профессионального использования при небольших объемах работ, когда приобретение корончатых сверл нецелесообразно. Вторая скорость оптимальна для спиральных и твердосплавных корончатых сверл. Большая скорость – оптимально для не больших объемов работ спиральными сверлами.

Основные узлы и детали оборудования

1. Бачок СОЖ
2. Электродвигатель
3. Шпиндель
4. Ключ шестигранный
5. Магнитное основание
6. Корпус станка



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pnr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru

Дополнительная информация

Станок поставляется в собранном виде в фанерном ящике. Дополнительно можно приобрести:

- Корончатые сверла (фрезы) различных диаметров и длин для сверления металлов.
- Штифты-выталкиватели (клапаны) под различные длины сверл.
- Магнитный сборщик стружки.
- СОЖ.

Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Напряжение	230В
Потребляемая мощность	1300Вт.
Диаметр сверления корончатым сверлом	12-38мм
Диаметр сверления спиральным сверлом	3-16мм
Ход шпинделя	140мм
Изменение оборотов шпинделя	650 / 1000 об/мин
Конус шпинделя	МК2
Прижимная сила магнита	20 000 Н
Размеры магнита	88x175мм
Габариты максимальные	340x200x600 мм
Габариты минимальные	340x200x460 мм
Масса без оснастки	16кг
Производитель	Россия

Комплектация

<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>
Станок	1шт
Ящик	1шт
Бачок для подачи СОЖ	1шт
Ключи	1шт.
Клин для снятия конуса Морзе	1шт.
Держатель сверл Weldon 19 mm с подачей СОЖ	1шт.
Патрон сверлильный трехкулачковый 3-16мм	1шт.
Рукоятки	3шт.
Страховочная цепь с карабином	1шт.
Запасные угольные щетки	К-т.
Инструкция по эксплуатации	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru